

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗБОРНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА «ТЕРМАЛЬ ОМЕГА»

[Подзаголовок документа]

Содержание

Описание	1
Основные детали	1
Функционирование	
Установка	3
Необходимые условия	
Подъем	
Установка	
Эксплуатация	5
Запуск в эксплуатацию	
Эксплуатация устройства	
Выключение	
Обслуживание	7
Очистка на месте (АБМ)	
Ручная очистка	
Испытание давлением после технического осмотра	
Замена прокладок	

Описание

Основные детали

Опорная пластина

Стягивающие болты

Стягивают канальные пластины.

Соединения

Отверстия в опорной пластине, через которые теплоноситель поступает в теплообменник.

Резьбовые шпильки вокруг отверстий для присоединения труб к аппарату. Для защиты отверстий от коррозии могут использоваться металлические или резиновые прокладки.

Соединения могут выполняться также с резьбой или в виде труб под сварку.




Канальные пластины

Тепло передается от одного носителя на другой через тонкие канальные пластины.


Количеством пластин определяется общая поверхность теплопередачи.

Защитные панели

Поставляются по отдельному заказу.



Подвижная стальная пластина. В некоторых случаях трубы могут присоединяться к прижимной пластине.




Описание

Функционирование

направленным вниз.

Пластинчатый теплообменник состоит из набора гофрированных металлических пластин с отверстиями для прохождения двух жидкостей, между которыми и происходит теплопередача.

прижимной пластинами и сжимается стягивающими болтами. Пластины снабжены прокладками, которые уплотняют канал и направляют жидкости в другие каналы. Гофрированное строение пластин способствует завихрению жидкости и уменьшает влияние перепадов давления на пластины.



Установка

Необходимые условия

Трубы


$oldsymbol{\Lambda}$

Внимание!

Перед началом работ на трубопроводах убедитесь в том, что патрубки зафиксированы. Вращение патрубков повредит прокладки на последней пластине и приведет к протеканию.

Многоходовые изделия: Соединения на прижимной пластине

Перед подсоединением труб необходимо, чтобы набор пластин был сжат до указанного размера (см. чертеж).



Колено

Для того чтобы облегчить демонтаж пластинчатого теплообменника, к отверстию на прижимной пластине следует установить на фланец колено, направленное вверх или в сторону и снабженное еще одним фланцем, расположенным вне контура теплообменника.

Пространство

Для установки и демонтажа пластин необходимо свободное пространство не менее 600 мм.

Запорные вентили

Чтобы иметь возможность открывать теплообменник, на всех патрубках должны быть установлены запорные вентили.

Примечание!

- Перед подсоединением трубопроводов убедитесь в том, что все посторонние предметы удалены из системы путем промывания.
- При подсоединении труб следите за тем, чтобы они не вызывали давление на пластинчатый теплообменник или его растяжение.
- Для избежания гидравлического удара не применяйте быстрозакрывающиеся вентили.

Опора

Устанавливайте на плоскую опору, обеспечивающую достаточную поддержку рамы.

Предохранительные клапаны должны устанавливаться согласно действующим предписаниям по работе с резервуарами под давлением.

Если ожидаемая температура поверхности теплообменника очень высока или низка, он должен быть закрыт.

Рекомендуется применение защитных панелей для того, чтобы закрыть теплообменник. Расчетные давление и температура для каждой модели указываются на паспортной табличке. Их превышение не допускается.

Подъем



Предупреждение!


Никогда не поднимайте теплообменник за соединительные отверстия или шпильки вокруг них!




Установка




Положите два деревянных бруска на пол.




Поднимите теплообменник с поддона с помощью строп.




Поставьте теплообменник на деревянные бруски.




Оберните стропы вокруг одного болта на каждой стороне.



Поднимите теплообменник с деревянных брусков.



Опустите теплообменник в горизонтальное положение и поместите его на полу.



Эксплуатация

Запуск в эксплуатацию


Примечание!

Если система включает несколько насосов, то убедитесь, что Вы знаете какой из них должен быть приведен в действие первым.


Внимание!

Регулировку расхода следует выполнять медленно, чтобы избежать опасности возникновения **гидравлического удара**. Гидравлический удар представляет собой кратковременный бросок давления, который может возникать при включении или выключении системы, вызывающий перемещение жидкости по трубе в виде волны со скоростью звука. Это может привести к значительным повреждениям оборудования.

Проверьте правильность размера А. Размер А см. на прилагаемом чертеже теплообменника.




Убедитесь в том, что вентиль между насосом и устройством, регулирующим расход в системе, закрыт.



Если на выходе установлен вентиль, убедитесь в том, что он полностью открыт.


Откройте вентиль и включите насос.



Медленно откройте вентиль.



Когда выйдет весь воздух, закройте вентиль.



Повторите шаги 1 - 6 для второго теплоносителя.

Эксплуатация

Эксплуатация устройства

Примеча ние!

Регулировку расхода следует выполнять медленно, для чтобы не допустить резких и сильных колебаний температуры и давления в системе.

Во время эксплуатации проверьте, что



температура и давление теплоносителей находятся в пределах, указанных на чертеже теплообменника



признаков утечки из-за недостаточной стяжки набора пластин или поврежденных прокладок




опорная стойка, несущий и направляющие стержни чисты и смазаны

болты чисты и смазаны.



В любое время обращайтесь в местное представительство FUNKE RUS по вопросам



- размеров набора пластин, в случае необходимости изменения числа пластин
- выбора материала прокладок, если изменены рабочие температура и давление или в теплообменнике должен использоваться другой теплоноситель.

Выключение Примечание!

в системе работает несколько насосов, определите, какой из них должен выключаться первым.

Медленно закройте вентиль регулятора расхода насоса. который намереваетесь остановить.






остановите насос.

Повторите шаги 1 - 2 для другой стороны.

Если теплообменник отключается на несколько дней или на более длительный период. его следует осушить.

Теплообменник следует также осушать, если работа закончена, а температура окружающей среды - ниже температуры замерзания теплоносителя. В зависи-

используемого мости теплоносителя рекомендуется также прополоскать теплообменник и высушить его.



Обслуживание

Обслуживание

Очистка на месте (CIP)

Оборудование для очистки на месте (CIP) позволяет очищать пластинчатый теплообменник, не открывая его.

Если нет возможности использовать CIP, очистка должна выполняться вручную, см. раздел "Ручная очистка".

CIP выполняет

- очистку загрязнений и удаление накипи известковых осадков
- пассивацию очищенных поверхностей для уменьшения подверженности коррозии
- нейтрализацию чистящих жидкостей перед сливом.

Следуйте указаниям по использованию оборудования СІР.

Оборудование АБМ

Модель АБМ (Аппарат безразборной мойки	1)		Максима	льное ко	личество	пластин	I
		FP 04; FP 05; FP 08; FP 09.	FP16	FP22	FP206	FP50	FP40
	АБМ- 20	150	100	100	50	50	50
	АБМ-40		200	200	150	150	150


Чистящие жидкости

Чистящая жидкость	Описание
Cillit ZN/I	Применяется для очистки от известковых отложений и ржавчины установок, выполненных из чугуна, нелегированных и малолегированных сплавов железа, меди, латуни и оцинкованных и луженых материалов.
Cillit-Kalkloser	Применяется для очистки от известковых отложений установок, выполненных из алюминия, силумина, свинца, оцинкованных и не оцинкованных материалов, нержавеющей стали, хрома, никеля,
Cillit-NAW	Щелочная жидкость для пассивации (предотвращения коррозии).
Cillit-Neutra	Предназначен для нейтрализации растворов Cillit, кислых стоков травильного производства, установок полного обессоливания и декарбонизации перед сливом их в канализацию.

Ручная очистка




Предупреждение! Для того, чтобы предотвратить травмирование рук об острые края при обработке пластин и защитных панелей, следует всегда надевать защитные перчатки.




Открытие




Предупреждение! Если теплообменник горячий, подождите, пока он не остынет примерно до 40 °C.



Осушите пластинчатый теплообменник.



Осмотрите скользящие поверхности несущего стержня и протрите их.




Сделайте маркировку набора пластин снаружи, проведя диагональную полосу.



Измерьте и запишите размер А.








Откройте набор пластин, сдвинув прижимную пластину по несущему стержню.

Если пластины нужно пронумеровать, сделайте это перед тем, как их снимать.

Снимать пластины не обязательно, если очистка производится только водой, т.е. без чистящего средства.



Ручная очистка открытого устройства



Внимание!

Никогда не применяйте соляную кислоту для очистки пластин из нержавеющей стали. Воду с содержанием хлора выше 330 промилле использовать для приготовления чистящего раствора нельзя. Алюминиевые несущие стержни и опорные стойки необходимо защитить от воздействия химикатов.



Примечание!


Следите за тем, чтобы при ручной очистке не повредить прокладки.

Отложения, удаляемые водой и щеткой

Снимать для очистки пластины с пластинчатого теплообменника необязательно.



Прополощите струей воды под давлением.



Отложения, не удаляемые водой и щеткой


Для очистки необходимо снять пластины с пластинчатого теплообменника.




Очистите щеткой с чистящим средством.

2

Прополощите водой.





Чистящие средства - Окалина, накипь

Концентрация макс. 4 %

Температура макс. 60 °C (140 °F)

Окалина - накипь	Отложения	Чистящее средство
Карбонат кальция	Продукты коррозии	Азотная кислота
Сульфат кальция	Оксиды металлов	Сульфаминовая кислота
Силикаты	Ил	Лимонная кислота
	Глинозем	фосфорная кислота
	Диатомические организмы и их экскременты	Комплексообразующие агенты (EDTA, NTA) Полифосфаты натрия
	различного цвета	тюлифосфаты патрия

Чистящие средства - Биологическое обрастание, слизь Концентрация макс. 4 % Температура макс. 80 °C

Биологическое обрастание - слизь	Чистящее средство
Бактерии	Едкий натр
Нематоды	Карбонат натрия
Протозоа	Чистящий эффект можно существенно повысить путем добавления небольших количеств гипохлорита или комплексообразующих агентов и поверхностно-активных веществ.

Чистящие средства - Мазут, асфальт, жиры

Отложения	Чистящее средство
Мазут Асфальт Жиры	Растворитель на основе парафиновых фракций нефти (например, керосин). Внимание! Уплотнители из резины EPDM в таких средах набухают. Время контакта не должно превышать 30 минут.



Осторожно!

Следующие растворы применять нельзя:

- Кетоны (например, ацетон, метил- этилкетон, метилизобутилкетон)
- Сложные эфиры (например, этилацетат, бутилацетат)
- Галогенизированные гидрокарбонаты (например,хлорофен, четыреххлористый углерод, фреоны)
- Ароматические соединения (например, бензол, толуол).


Закрытие

1

Проверьте чистоту всех уплотнительных поверхностей.

2

Очистите с помощью проволочной щетки резьбу болтов. Нанесите на резьбу тонкий слой смазки.



3

Прикрепите прокладки к пластинам или проверьте их крепление.



Если уплотнительная прокладка размещена неправильно, она будет выступать из паза или проходить вне его.

4


Вставьте пластины, чередуя их "елочной" структурой в противоположных направлениях, с прокладками в сторону опорной пластины.




Стяните набор пластин. Затягивайте в два этапа (см. рисунки ниже). Следите за тем, чтобы опорная и прижимная пластина постоянно были параллельны друг другу.

Этап	Болт №	До размера
1	1 - 2 или 3 - 4	1,10 A
2	1 - 2 - 3 - 4	Α


Затягивайте две диагональные пары болтов попеременно до тех пор, пока размер набора не станет равным 1,10A.





После этого болты затягиваются попеременно-диагонально, как показано на следующем рисунке.




В завершение затяните среднюю пару болтов, а также верхний и нижний болты.









Внимание!

Полученный размер ни в коем случае не должен быть меньше размера А.

Испытание давлением после технического осмотра.

Перед запуском, всякий раз когда пластинки или прокладки были сняты, вставлены или заменены, настоятельно рекомендуется выполнить тест на испытание давлением, чтобы убедиться во внутренней или внешней герметичности РНЕ.

Во время теста тестируется одна сторона, тогда как другая находится под обычным атмосферным давлением.

Давление при тестировании должно быть равным рабочему давлению для элемента и никогда не превышать давление указанное на фирменной этикетке.

Рекомендованное время для теста 10 минут.

Пожалуйста учтите, что элементы РНЕ, которые используются для охлаждения или те элементы, которые имеют вещества не растворяющиеся в воде, должны быть высушены после тестирования гидростатическим давлением.

Пожалуйста обратитесь в местный офис или к представителю поставщика за консультацией по поводу тестирования давлением.

Замена прокладки


- Откройте пластинчатый теплообменник, руководствуясь указаниями со стр. 8, и извлеките пластину, на которой нужно заменить прокладку.
- Закройте пластинчатый теплообменник, руководствуясь указаниями со стр. 12.

Снимите старую прокладку.

Склеивающие прокладки

Инструкции по склеиванию поставляются в комплекте с клеем.

- Убедитесь, что все уплотнительные поверхности являются сухими, чистыми и свободными от посторонних веществ.
- Прикрепите защелкивающуюся прокладку к пластине. Заправьте выступы прокладки под край пластины.



Внимание!

Следите за тем, чтобы выступы прокладки находились в правильном положении.

Переходите к следующей пластине, на которой нужно заменить прокладку, и далее, пока не будут заменены все поврежденные прокладки.